



due ore durante il giorno per razionalizzare la scorta residua, al Restivo invece sono completamente spenti non avendo gasolio necessario.

Alla richiesta da parte di noi consiglieri sulla situazione riguardante l'attivazione dell'ascensore del plesso traina, il preside risponde che ad oggi non ha ancora ricevuto comunicazione dell'importo del contributo che il Comune di Misilmeri ha erogato per l'anno 2017 per il Circolo Traina, questo, a suo dire, non ha permesso di programmare la stipula del contratto con un ente verificatore per la manutenzione periodica dello stesso così da poter procedere alla messa in esercizio.

Altre problematiche riguardano il cornicione del cortile interno del plesso Traina che è pericolante, inoltre l'impianto antincendio della stessa scuola, ad oggi, non risulta funzionante.


Per la scuola De Vigilia invece è presente un avvallamento del tetto di cui il preside sollecita una verifica, oltre alle infiltrazioni nello stesso tetto che provocano la presenza di umidità

La commissione prende conoscenza di tali problematiche ed attiva immediatamente i diretti responsabili per risolverli nel più breve tempo possibile, si riserva di ricontrollare lo stato delle stesse in una delle prossime commissioni

Il presidente, non avendo altro da discutere, alle ore 11:00 dichiara chiusa la commissione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti



Il Segretario verbalizzante

